

RENESE

De Vroonplas moet worden uitgebaggerd

De Vroonplas is te ondiep geworden, waardoor er te weinig doorstroming en dus te weinig zuurstof in het water zit. De gevolgen zijn: vissterfte en algengroei. De Vroonplas is ook van belang voor opvang en afvoer van regenwater.

Het Waterschap heeft gepland eind dit jaar te beginnen met het uitbaggeren. Door de baggerspecie te verwijderen zullen de waterkwaliteit en de opvangcapaciteit verbeteren. De Vroonplas is eigendom van de Stichting Renesse en wordt verpacht aan HSV De Krabbe.